

	CARTA DE RESPUESTA A CLIENTE	NC - N° 398
---	-------------------------------------	-------------

Isla de Maipo, 20 de Agosto de 2021

Antecedentes del Reclamo:

Cliente: RIVERA y CIA
 Fecha: 16/08/2021
 N° reclamo del cliente: N/A
 Producto: Almidón AM
 Batch: 202107061500
 Cantidad: 4.800 kilos
 Formato: Bolsas
 Cantidad devuelta: Sin devolución

Motivo:

- Cliente indica que en despacho de almidón de maíz (factura 10256) los sacos no se encuentran rotulados con lote y fecha de vencimiento por lo tanto no se puede validar certificado de calidad y esto frena la trazabilidad de los lotes que se registran en los procesos productivos.
- Las etiquetas además se desprenden fácilmente de los sacos



CARTA DE RESPUESTA A CLIENTE

NC - N° 398

Fotos del reclamo:

1.- Producto en casa de cliente





CARTA DE RESPUESTA A CLIENTE

NC - N° 398

Análisis del Reclamo:

1.- Al revisar los antecedentes enviados por el cliente se verifica que el lote involucrado corresponde a:

Fecha	Cantidad	Lote
12/08/2021	4.800 kilos	202107061500

Las etiquetas correspondientes con información del lote fueron correctamente pegadas a la bolsa, además se puso la tarja con cada lote manufacturado. La diferencia radica en que la bolsa utilizada en esta oportunidad es una bolsa de polipropileno y que no permite una buena adherencia de las etiquetas. Con esto estamos asumiendo que las etiquetas se pudieron haber desprendido de las bolsas al sacar el film que cubría cada pallet del producto.

La imagen adjunta corresponde a los pallets del mismo producto y mismo batch que están guardados en la bodega de productos terminados de Promaiz




Es importante mencionar que el uso de bolsas de polipropileno es sólo circunstancial dada la falta de stock de bolsas de papel Kraft.

Esta condición del uso de este tipo de bolsas fue informado por correo a cada cliente. Adjunto imagen de correo.



CARTA DE RESPUESTA A CLIENTE

NC - N° 398



Acción correctiva inmediata:

- Se envían, a solicitud del cliente, nuevas etiquetas con la información del producto para remarcar las bolsas de almidón AM.
- Se refuerza la necesidad de tener el mayor cuidado posible durante el proceso de marcaje de bolsas de Almidón AM, especialmente mientras estemos usando bolsas de polipropileno.

Acciones Correctivas de Aplicación Permanente:

- Mantener y reforzar los protocolos y cuidados al momento de realizar despachos de productos.

Marta García Garrido
Jefe Control de Calidad

