

PLANTA DE AGUA

Responsable: G. Tirapegui


Requerimiento: Pintura y
reparación de murallas



Techo Pozo #3



14-06-2019



PLANTA DE AGUA

Responsable: M. Mandiola



Caseta Pozo #3


Requerimiento: Revisión y cotización de cierre superior.





PLANTA DE AGUA

Responsable: M. Mandiola



23-05-2019




PLANTA DE AGUA

Responsable: C. Leiva

Requerimiento: Adecuar,
mejorar cierre de tapa



Tapa Protectora del Pozo #3



29-05-2019

